CarOnSale

Jeep Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



12/2016	143.334km	LEISTUNG 468 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Grand Cherokee 6.4 V8 HEMI SRT [DE - SUV5 6.4 SRT EU6, SRT, (Facelift) 2013 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4RJFDJ6GC487840	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.334km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 468 PS (344 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 6.417 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 126.915km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 332g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 14l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	250 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	185 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Carbon-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 6,4 Ltr. - 344 kW V8
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: GRANITE CRYSTAL
- Pedale Aluminium
- Radstand 2915 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- SRT-Design-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Sitzbelüftung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Harman-Kardon
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriff außen verchromt
- Unterfahrschutz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Nappa / Velours-Leder
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Bordcomputer
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- USB-Anschluss
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Bremsassistent
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Hochleistungs-Bremssystem (Brembo)
- Innenraumüberwachung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Adaptives Kurvenlicht
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Nebelscheinwerfer
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Quadra-Trac (Allrad)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)

- Servolenkung
- Sport-Fahrwerk mit adaptivem Dämpfersystem (Selec-Trac)

Sonderausstattung

- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Metallic-Lackierung
- Niveauregulierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















FCA US LLC
1C4RJFDJ6GC407840
02949 KG
05586 KG
01452 KG
01678 KG

CarOnSale














ARAL
Nächster Ölwechsel bei km:
Nächster Ölwechsel MM/JJ:
oder nach Service-Intervallanzeige
Stempel


harman/kardon



VR
to-3ithe work comfort pro


SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


SERVICE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


WARTUNGSNACHWEISE
MODELL
INSPEKTION
MOTORÖLWECHSEL
VORGESEHEN BEI KM
DURCHGEFÜHRT BEI KM
FAHRGESTELL-NR.
DATUM
STEMPEL UND UNTERSCHRIFT


Grand
BETRIEBSHINWEISE


Grand Cherokee SRT
FCA (USA)
295/45RZ0 110W
Benzin



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Rost)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)