CarOnSale

Volkswagen Polo Comfortline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2013	165.422km	90 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Comfortline [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Comfortline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZDY228199	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.422km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 156.534km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2013	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Anderer Schaden	⚠ 3 mm Anderer Schaden

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Anderer Schaden	⚠ 4 mm Anderer Schaden

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Reifenschäden: Winterreifen überaltert DOT 24/13

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	320 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Andere: Motorrückseite ölfeucht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckklappendämpfer mit beginnendem Verschleiß; Antennenstab mit Tierbiss; Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Andere: Querlenkerlager Vorderachse hinten rissig;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatic
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Antennen-Diversity
- Fahr-Komfort-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Einparkhilfe hinten
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Anzeige für Waschwasserstand
- Handbremshebelgriff Leder
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Tagfahrlicht
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Raucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Multimediabuchse AUX-IN
- Reifenkontroll-Anzeige
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZDY228199
1680 kg
2915 kg
1- 0980 kg
2- 0770 kg
Typ 6R

CarOnSale

CarOnSale














RES/+
SET/−













AC


OFF
PASSENGER AIR BAG
SOUND
EJECT


SOUND
EJECT
FAHRWEG KONTROLLIEREN!
RADIO
MEDIA
TP
MENU
SEEK/TRACK
FOLDER




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Rost)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Anderer Schaden): DOT 03/13



- Rad (Anderer Schaden): DOT 03/13



- Rad (Anderer Schaden): DOT 03/13



- Rad (Anderer Schaden): DOT 03/13



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)