CarOnSale

Renault Clio Dynamique

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



07/2010	62.096km	LEISTUNG 79 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clio Dynamique [DE - Kb5 1.2 16V EU4, Dynamique, 2009 - 2011]	KATEGORIE Kombi
FIN VF1KR1EB543602754	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 62.096km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 79 PS (58 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.149 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 28.981km	LETZTER SERVICE AM 06/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2010	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	950 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktives Kurvenlicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Ausschaltverzögerung für Innenbeleuchtung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Confort-Paket
- Dachreling
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektrik-Paket
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Quickshift - automatisiertes Schaltgetriebe (5-Gang)
- Gurtstraffer
- Hauptscheinwerfer Xenon-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klang & Klima-Paket (4 Lautsprecher)
- Klimaanlage
- Koffer-/Laderaumboden mit Stau-/Ablagefach (herausnehmbar)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 58 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: STONE
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Stabilitäts-Programm mit Antischlupfregelung

Sonderausstattung

- Easy-Drive-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Licht- und Regensensor
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Carminat TomTom
- Park-Distance-Control (PDC)
- Raucher-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VF1KR1EB543602754

CarOnSale









KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN
KONTROLLNACHWEISE FÜR DURCHGEFÜHRTE A
RENAULT
RENAULT




RENAULT
[redacted]
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1


TÜVNORD
Nächste HU:
07/27
TÜV NORD Mobilität
Juli 2025
Juni 2025
Berlin Bundeshauptstadt


[redacted]
RENAULT

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Fahrertür (Kratzer, Anderer Schaden): Verkleidung fehlt



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)