CarOnSale

Mazda CX-3 Sports-Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 94*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	83.068km	120 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-3 Sports-Line [DE - SUV5 2.0 SKYACTIV-G 120 EU6, Sports-Line, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZDK6W7601326102	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 83.068km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.199km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	255 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	115 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dachantenne
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Head-up-Display
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchte vorn
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht-Paket
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Motor 2,0 Ltr. - 88 kW KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2570 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: SOUL RED

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MAZDA MOTOR CORPORATION

CarOnSale

CarOnSale








Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit



09:28
2D




KFZ - Kombitasche


MAZDA


bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).
Die nächste HU ist fällig im Oktober 2026.
Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.
Betriebsbremsanlage:
Achsbezogene Bremskraftverteilung
Achswerte [N]
Achse Kraft [daN] Achswert [%]
Ref.Wert Links Rechts Funktionswe. Ist Min Ergebnis
1. Achse 333 336 350 41,7 73,6 50,3 i.O.
2. Achse 146 152 128 88,0 26,5 14,7 i.O.
Feststellbremsanlage:
Abbremsung: 16 %
Achse Blockiert Links Rechts
2. Achse 151 121
(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)
HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
Oktober 2026
(9) Ihr Prüfingenieur
B.Eng. Markus Jaensch
KUS
Bemerkungen
Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt.
Besuchen Sie uns im Internet unter www.sv-bueno-alwanger.de
(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung
Entgelt Fahrzeuguntersuchung 150,00 EUR
Endsumme netto 126,05 EUR 19% USt 23,95 EUR
Endsumme 150,00 EUR


25.09.2017 7118 AGW00016
M1 AC
JMZDK6W7601326102 3
MAZDA
DJ1
6W7
81W0
MAZDA CX-3
MAZDA (J)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Sp.
Kombilimousine
715/2007*2015/45W
EURO6:W;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36W0 1998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 25.09.2017***
1 1 88/4000 192
4275 1765
1535 1305
75
137 1690 1690
900 670
900 870
81 3750 69
1200 605 5
215/60R16 95V
215/60R16 95V
Rot 3
e1*2007/46*1335*11
24.03.2017 K HJ294136



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



- Heckklappe (Riss/Bruch)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)