CarOnSale

BMW 330 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2008	357.518km	245 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 330 d [DE - Kb5 330 d DPF EU5, (Facelift) 2008 - 2012]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAUY91040A162914	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 357.518km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 170g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Rost	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Rost	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer, Rost

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	260 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Heckleuchten LED
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Außentemperaturanzeige
- Aktive Kopfstützen
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fußmatten Velours
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW Turbodiesel
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktion für Lenkrad
- Reifenpannen-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Klimaautomatik erweiterter Umfang
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Glacier Silber
- Sportsitze vorn
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- BMW-Online: Online-Plattform
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Licht- und Regensensor
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sport-Paket M / M-Technic
- Xenon-Scheinwerfer
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Dachhimmel Anthrazit
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Dachreling
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sprachbediensystem
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara
- Lenkrad (Sport M-Technic)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Made in Germany
330d
N57D30A
W8AUY91040A
475/9
0.51
1.0
BLACK SAPPHIRE METAL

CarOnSale

CarOnSale


Reifendruckverlust!

Reifendruckverlust!

BMW







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)




- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)




- Türe hinten links (Kratzer)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)