CarOnSale

BMW X3 xDrive 20 d

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2014	186.547km	184 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X3 xDrive 20 d [DE - SUV5 xDrive 20d EU5, 2010 - 2014]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAWY310000F27359	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 186.547km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 166.567km	LETZTER SERVICE AM 02/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2014	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2810 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Auspuffblenden verchromt
- Aktive Kopfstützen
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Sitze vorn höhenverstellbar

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Business
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Panoramadach (Glas)
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED
- Multifunktion für Lenkrad
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- X Line
- Tagfahrlicht LED
- Dachreling Aluminium satiniert
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nevada
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBAWY310000E27359

CarOnSale

CarOnSale













BMW Service









BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITA CE
CERTIFICADO CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPKATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




13.02.2014
WBAWY310000F27359
BMW
X3
WY31
SA05000A
X3 xDrive20d
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Kombilimousine
215/2007X459/2012!
EUR05;J;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002
F.i/F.z: 2415 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1460 b.Anhänge
betrieb*ww.AHK lt.EG[6*Sommer- und Winterbereifung nur
auf Guß- oder Schmiede-LM Rad*Stufe PM 5 ab Tag Erst
ul. *Datum zur Emissionsklasse: 13.02.2014*
schwarz
ei*2007/46*0512*10
19.06.2013
WBAWY310000F27359


HU TÜV NORD
FEB. 2019
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
FEB. 2023
TÜV NORD Mobilität
Feb 21
Feb 25
Nur zur Außerbetriebsetzung Abdeckung entfernt
TL408117
Stadt Essen
Die Zulassungsbesche
Ist bei Wiederinbetrieb
Fahrzeuges vorzulegen.
Das Fahrzeug wurde am
außer Betrieb gesetzt.
AKZ- E-UU 1984



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)