CarOnSale

Peugeot 3008 Active Pack

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	64.612km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 3008 Active Pack [DE - SUV5 1.2 PureTech 130 EU6d, Active Pack, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF3MRHNSUMS246977	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.612km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 59.615km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Ungarn
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**70 µm**	Kotflügel vorne rechts	**60 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**110 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**60 µm**	Heckklappe	-
Dach	**90 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Dämmmatte Motorraum beschädigt, 2 Schlüssel laut Einlieferer vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel anklappbar
- Blinkleuchten LED
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterrahmen mit Chromblende
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Kombiinstrument digital
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW 12V e-THP / PureTech
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR PERLA NERA
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Frontschürze verchromt
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Audiobedienung am Lenkrad
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Verzurrösen Laderaum
- Audiosystem RCC (Radio, MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopf-Airbag-System hinten
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Startanlage Keyless System
- Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED, 3D-Optik
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer Eco-LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Servolenkung elektrisch


Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












3008














AUTOMOBILES PEUGEOT
VF3MRHNSUMS246977
1940 KG
3340 KG
1150 KG
1050 KG


CarOnSale


CarOnSale














A KARBANTARTÁS KÖVETÉSE
Fábián Kft.
Időszakos átvizsgálás
Szerviz bélyegzője
PEUGEOT

A KARBANTARTÁS KÖVETÉSE
Fábián Kft.
Időszakos átvizsgálás
Szerviz bélyegzője
PSA GROUPE
Courroie distribution / Timing belt
changée / changed
Prochain changement / Next change :
MAX 100 000 kms - 62 500 miles / 6 years




P.1
P.2
P.3
P.5
G
F.1
R
V.9
K
I
0
0.1
(0)
(2)
S.1
S.2
0.2
(1)
(3)
2021


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Lackschaden, Verformung)