
CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



09/2022	111.197km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 400 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 400 d EU6d, AMG Line 4Matic (EURO 6d), 2018 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1671231A758845	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 111.197km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.997km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 205g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm ⚠
Türe hinten links	230 µm ⚠	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	790 µm ⚠
Motorhaube	360 µm ⚠	Heckklappe	120 µm ⚠
Dach	120 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Chrom-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling (Aluminium)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Metallic-Lackierung
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED High Performance
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Servolenkung
- Sitzheizung vorn
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz (Chrom)
- USB-Anschlüsse
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Frontschürze
- Heckschürze
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenhimmel schwarz
- Keyless-Go-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Memory-Paket
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Surround-System Burmester
- Vorrüstung car sharing
- Interieur-Paket Chrom
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fußmatten AMG
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless Go Startanlage
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1885
W1N1671231A758845
3070 kg
5870 kg
1- 1540 kg
2- 1630 kg
Mercedes-Benz
Made in USA

CarOnSale

CarOnSale


STOP


RED HIGH PERFORMANCE












Straße nicht erfasst
12:17
Wohin?
LOW
LOW

Hinten













Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0251751756
7040268
Duplikat




02.09.22 2222 AEW002686 2 02* 243 /4200 45
M1 AC 4954 2022
W1N1671231A758845 3 1832 2280
Mercedes-Benz 108
H1GLE 205 3070 3070
B223T1 1540 1630
QZAAF59D 1540 1630
277 3150 71
GLE 400 d 4MATIC 2700 750 5
Mercedes-Benz 275/50 R20 113W XL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1. 275/50 R20 113W XL
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP T/-
EUR06;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 e1*2007/46*1885*17
Diesel 23.02.22 GZ369781
0002 36AP 2925
P.4: 3600-4200*7.2/8.2:+100 b.Anh.Betr.*Stufe PM 5 ab
Tag Erstzul.*Fz ist bei werksseitig montiert.AHK u.ESP
m.spez.fahrdyn.Stabi.Syst.f.Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h
gem.5.Aend.V0.z.9.Ausn.V0.z.StV0 ausgestattet*


BAMCL286
Landkreis Zwickau
3045


GZ369781

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)




- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Anderer Schaden): Aufkleber

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)