CarOnSale

Toyota iQ Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



01/2010	168.845km	LEISTUNG 68 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG iQ Basis [DE - LimS3 1.0 VVT-i EU4, 2009 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTNML11020J047811	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.845km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 68 PS (50 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.989km	LETZTER SERVICE AM 08/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2010	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	245 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL
Keine

ZUSATZINFORMATIONEN
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Isofix-Kindersitz-System
- Kneeairbag Fahrerseite
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag Beifahrer
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,0 Ltr. - 50 kW KAT
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE CRYSTAL SHINE
- Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel lackiert
- Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Multifunktionsanzeige
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






MODE






TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA

CarOnSale


MODE
PWR

MODE
MIRROR

AUTO
AUTO


AUTOWELLER
TOYOTA
Bierenwinkel




14.01.2010 5013 AEH00024
MI AD
JTNML11020J047811 7
TOYOTA
AJ1(A)
KSJ10(G)
KSJ10L-BGXNGW(2B)
TOYOTA IQ
TOYOTA EUROPE (B)
P.Z.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
COUPE
70/220*2003/76B
EURO 4;5L
BENZIN
0001 0463 00998
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.01.2010*
175/65R15 84S
175/65R15 84S
WEIB
e6*2001/116*0119*01
14.05.2009 K WC377293

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Dach (Rost)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)