CarOnSale

Toyota Corolla

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2003	220.630km	110 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corolla	KATEGORIE Kombi
FIN NMTEZ20E40R051581	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 220.630km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 65.416km	LETZTER SERVICE AM 01/2012	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2003	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 171g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	1990 µm ⚠
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	180 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	1990 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	700 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeugschlüssel verschließen;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachantenne
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW 16V
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Schleudertrauma-Schutzsystem
- Servolenkung
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR SILVER
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung getönt
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Getriebe 5-Gang
- Instrumentenanzeige Optitron
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Scheinwerfer H4
- Seitenaufprallschutz
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel elektr. verstellbar

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















VVT-i














TOYOTA MOTOR ENGINEERING&MANUFACTURING EUROPE SA/NV
MODEL


CarOnSale



CarOnSale





L R
MIRROR







AUTOSAXE
Niederlassung der Auto Weller GmbH & Co. KG
Torgauer Straße 312 · 04347 Leipzig
Telefon: 0341/350 350 0


AUTOSAXE
Niederlassung der Auto Weller GmbH & Co. KG
Torgauer Straße 312 · 04347 Leipzig
Telefon: 0341/350 350 0




22.12.03 5048 065 0018
01 10200
NMTE220E40R051581 X
E12T
TOYOTA COROLLA
TOYOTA MEM.(B)
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
GRAU
EURO 3 UND D4
Benzin
06.12.02 K VS741200
0001 0453 1598
ABE+



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)