CarOnSale

Opel Tigra Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	159.748km	90 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tigra Sport [DE - Cp/Ca2 1.4 EU4, Sport, 2006 - 2006]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN W0L0XCR975E034828	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.748km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 157.268km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✗ 1 mm	✗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	210 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	450 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	745 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	230 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Werkstattkontrolle leuchtet.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachteil hinten Moonland-matt
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE

Sonderausstattung

- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Klimaanlage
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Windschott
- Audiosystem CD 30 (Radio/CD-Player)
- Audiosystem / Radio MP3-fähig

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























OPEL
e11*2001/116*0227
WOL0XCR975E034828
1475 KG
1-0825 KG
2-0680 KG
20R XXIH
07/06/2005

CarOnSale


CarOnSale





1. Serviceprüfung ECOService 2
2. Serviceprüfung ECOService 2
3. Serviceprüfung ECOService 2
Motorölwechsel
Motorölwechsel
Motorölwechsel


Kfz - Kennzeichen
Kfz-Typ
OPEL TIGRA
Fahrgestellnr.
WOLOXCR975E034828
km-Stand
157.268 km
Kundennummer
Rechnungsdatum
07.09.2024
Leistungsdatum
07.09.2024
Pos. Bezeichnung
Einzelpreis €
Menge
Ust
Gesamt €
1 Motoröl mit Filter Wechseln inkl. Altölentsorgung
2 Ölfilter
3 Ölablassschraube Opel
4 Motoröl Synth 5W-40
5 Scheinwerfer aufpolieren (wie Kunden angeliefert, liegt auf dem Beifahrersitz)
Wir wünschen allzeit gute Fahrt!
ATT Service
Auslagen: 0,00 €; Lohn: 80,00 €; Material: 79,92 €
Es bediente Sie: Sina Baudisch
Gesamtbetrag netto
159,92 €




30.06.2005 0035 037 00A1 2 01 66 /5600 18
01 :0100 3921 1685
W0L0XCR975E034828 7 1364 1235
X-C/ROADSTER 146 1475 1475
825 680 -
825 680 -
80 71
TIGRA 2
OPEL
185/55R15 82H
PERSONENKRAFTWAGEN 185/55R15 82H
OFFEN
SCHWARZ 9/-
EURO 4 e11*2001/116*0227*02
Benzin 08.12.04 K FM49885
0001 0462 1364
ZU 0.1/0.2:KEINE*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.06.200
*


Fahrzeuginformationen:
Hersteller: Opel
Bezeichnung: Oppel Tigra Benzin 66kW
Typ:
Farbe:
KM-Stand: 159.745
HU-Datum: 01.06.2028
AU-Datum: 01.06.2026
Zahl der Halter: 3 Halter
FIN: W0L0XCR975E034828
Kennzeichen:
Erstzulassung: 30.06.2005
Hubraum: 1.364
Leistung (KW/PS): 66 / 90
KFZ-Briefnr.: FM49885
Gesamtlaufleistung: 159745 km
Motorart: Benzin
Getriebeart: Schaltgetriebe
Lagernummer:
Taxi / Miet / Fahrschulwagen (wenn angekreuzt)
Das Fahrzeug hat folgende Unfallschäden:
Unfallfrei Ja, Nachlackiert Ja, Hagelschaden Nein
Frontstoßst. gerissen und selbst nachlackiert, Hinten rechte Radkasten Rost, 3. Bremslicht löst sich
Anzahl Fahrzeugschlüssel:
Radio mit Code
Schlüssel für Felgenschloss:
Schlüssel Code-Karte:
Radio-Codekarte
Serviceheft:
Fahrzeugschein:
Radiosode-Nr.:
Bedienungsanleitung:
Zahlungsbedingungen/Sonstiges
2 Schlüssel Schein+ Brief TÜV

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)




- Motorhaube (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Cabrioverdeck (Verdeck defekt)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Riss/Bruch)