CarOnSale

Volkswagen Touran Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2008	196.687km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline [DE - Van5 1.4 TSI EU4, Highline, 2006 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZ9W061183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 196.687km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 115.086km	LETZTER SERVICE AM 11/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 176g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber vorne links fehlerhaft.

ZUSATZINFORMATIONEN

2. Sitzreihe lose im Fahrzeug. Bedingt fahrbereit.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Andere: Gänge gehen schwer rein.; Kupplung defekt/verschlissen; Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kühlergrill verchromt
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Multimediabuchse AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfänger lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt

Sonderausstattung

- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
- Dachreling
- Perleffekt-Lackierung
- Winter-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Anzeige für Waschwasserstand
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZ9W061183
2200 kg
3700 kg
1- 1110 kg
2- 1150 kg
Typ 1T

CarOnSale




CLASSIC ÖLWECHSEL















LO
AUTO
OFF
DUAL
AC
RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Navigation
15:44


LO
AUTO
OFF
DUAL
AC
OPS - Optisches Parksystem
RADIO
MEDIA
PHONE
TONE
Fahrweg kontrollieren!



Lohr Automobile GmbH


Lohr Automobile GmbH


L. Degeling
BOSCH Service


theo denker
Automobile






KREIS BORKEN
Kreis Borken
Der Landrat
Fachbereich Verkehr
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)