CarOnSale

BMW 530 i

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2011	243.101km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 i [DE - Lim4 530 i EU5, 2011 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAXH71080DN71045	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 243.101km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.996 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.815km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 180g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	210 µm ⚠	Heckklappe	150 µm
Dach	180 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Außenspiegel rechts, Abdeckkappe, verkratzt / verschürft, lackieren, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten links, verkratzt / verschürft, Wertminderung, Instrumententafel, Kombiinstrument, leuchtet, Wertminderung, Stossfänger hinten, beschädigt, instandsetzen und lackieren, Stossfänger vorn, gebrochen / gerissen, erneuern, Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel m. Fernb., fehlt, Seitenwand rechts, Einstieg, Kratzer, kein Abzug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW 24V
- Multifunktion für Lenkrad
- Multifunktionsarmlehne im Fond
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach
- Wegfahrsperre
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SPACEGRAU

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Raucher-Paket
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Innovations-Paket (2)
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Tagfahrlicht LED
- Adaptives Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Comfort-Paket
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Sprachbediensystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Ambiente-Beleuchtung
- Blinkleuchten LED
- Head-up-Display
- Control-Display mit Farbmonitor (9,2 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WBAXH7-1080DN7-1045

CarOnSale

















BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


21.10.2011 0005 BFX000073
M1 AA
WBAXH71080DN71045 X
BMW
5L
XH71
5A200
SER REIHE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
LIMOUSINE
715/2007*692/2008F
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001 35F0 02995
F.1/F.2: 2355 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1415 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHKLT.EGTQ *DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE 21.
10.2011*M.FAHRWERKSFEDERN.VA/HA.FA. EIBACH.11-20-022-0
1-VA/HA.FARBE SCHWARZ*
e1*2007/46*0363*05
28.07.2011

Außerbetriebsetzung
14.10.2026


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)

CarOnSale +49 30 311 96 400 info@caronsale.de www.caronsale.com