CarOnSale

BMW 320 d M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



08/2023	171.077km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d M Sport [DE - Kb5 320 d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, (Facelift) 2022 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA21FZ010FR60630	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 171.077km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 167.562km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel Anthrazit
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußmatten Velours
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten klappbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Modellpflege
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination
- Spiegel-Paket
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportdifferential
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Variable Sportlenkung
- Warndreieck
- Widescreen Display
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant
- BMW Curved Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Tagfahrlicht LED
- Blinkleuchten LED
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III

Sonderausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Parkassistent-Paket
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sound-System Harman-Kardon
- Verglasung Akustikglas
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















P





WBA21FZ010FR60630

CarOnSale









PARKEN UND RANGIEREN
Hinten



MENU
Menü durchsuchen

MENU


Service:
Am 10.08.2026 bei 167562 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 12.06.2026 bei 160891 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 20.03.2026 bei 145153 km
Service Partner: BMW 01263
20.0


SERVICE HISTORIE
Am 20.03.2026 bei 145153 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 23.01.2026 bei 134940 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 12.09.2025 bei 117910 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
20.0



SERVICE HISTORIE
Am 12.09.2025 bei 117910 km
Service Partner: BMW 01263
Service:
Am 16.05.2025 bei 97698 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 11.04.2025 bei 94094 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
20.0


SERVICE HISTORIE
Am 11.04.2025 bei 94094 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 15.11.2024 bei 74363 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 07.10.2024 bei 69601 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
20.0


SERVICE HISTORIE
Am 07.10.2024 bei 69601 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 28.06.2024 bei 52499 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 07.06.2024 bei 48818 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
20.0


SERVICE HISTORIE
Service:
Am 07.06.2024 bei 48818 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 11.01.2024 bei 25048 km
Service Partner: BMW 00163
Service:
Am 08.08.2023 bei 7 km
Service Partner: BMW 00163
20.0





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Delle)