CarOnSale

BMW 118i

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2016	180.901km	136 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 118i	KATEGORIE Limousine
FIN WBA1R510X05E83702	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 180.901km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.825km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Advantage
- Aktive Differential Bremse (ADB)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Advantage
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIERSILBER
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Velours
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn verstellbar
- Park-Distance-Control (PDC)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Multifunktion für Lenkrad
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Licht-Paket
- Servolenkung Servotronic
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
- Gepäckraumbeleuchtung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























CarOnSale


MODE

LIM
RES





MODE
AUTO



Service Historie
OK 01.11.2024 BMW
140825 km 00161
OK 21.08.2023 BMW
107365 km 01288
OK 22.10.2021 BMW
70840 km 04114
OK 14.07.2021 BMW
64157 km 04114




16.06.2016 0005 BZU000155 2 01 100 /4400 210
M1 AC 4329 1765
WBA1R510X05E83702 6 1421 1395
BMW - 75 -
1K4 112 1885 1885
1R51 865 1090 -
6A15Q000 865 1090 -
- 77 3300 66
118i 1300 650 5 -
BAYER.MOT.WERKE-BMW 205/55 R16 91V
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 205/55 R16 91V
Kombilimousine -
715/2007*2015/45W GRAU 7/-
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*0283*14
Benzin 21.05.2015 K E9399824
0001 36WO 1499
F.1/F.2: 1960 b.Anhängebetrieb*7.2/8.2: 1195 b.Anhänge
Betrieb*ww.AHK lt.EGTG*0.1:1500 bis 8% Steig. *



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)