CarOnSale

BMW 320 d Sport Line

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.10.2026



06/2022	165.724km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 320 d Sport Line [AT - Lim4 320 d EU6d, Sport Line, 2020 - 2021]	KATEGORIE Limousine
FIN WBA11DY0X0FN05325	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.724km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 151.200km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	850 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	175 µm ⚠	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachzierleisten
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Serien-Fahrwerk
- Sport Line
- Universalfernbedienung integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Armauflage vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer LED
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Aktive Motorhaube
- Ausstattungs-Paket: Connected
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Frontscheibe Akustikglas
- Getränkehalter
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Warndreieck
- Licht- und Regensensor
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Sportsitze vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifenpannen-Anzeige
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Servolenkung Servotronic
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Kopfstützen hinten klappbar
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sport Boost Fahrmodusschalter
- Uni-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Multifunktion für Lenkrad
- Bordcomputer
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Seitenairbag hinten
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter


Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Sitzbezug / Polsterung: Sensatec perforiert
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- BMW Live Cockpit Professional
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Verglasung Akustikglas
- Sitzheizung vorn
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Entfall Beifahrer Lordosenstütze / Beifahrer Sitzlehnenbreitenverstellung
- Kraftstofftank: vergrößert
- WLAN-Hotspot
- Alarmanlage

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Made in
Germany
320d
C1M
0,51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1947
WBA11DY0X0FN05325
2140 kg
3740 kg
1- 1000 kg
2- 1190 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale










Service Historie
Service:
Am 18.07.2023, bei 51083 km
Service Partner: BMW
Service:
Am 21.12.2022, bei 25917 km
Service Partner: BMW 27739
Service:
Am 08.06.2022, bei 4 km
Service Partner: BMW 27739
Übergabeinspektion
Service durchgeführt


Service Historie
Service:
Am 30.07.2024, bei 52525 km
Service Partner: BMW 52129
Service:
Am 26.01.2024, bei 73463 km
Service Partner: BMW 52129
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt


Service:
Am 08.04.2026, bei 151200 km
Service Partner: BMW 52129
Service:
Am 26.01.2026, bei 145524 km
Service Partner: BMW 52129
Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt


Service:
Am 23.06.2025, bei 160081 km
Service Partner: BMW 52129
Service:
Am 08.04.2026, bei 151200 km
Service Partner: BMW 52129
Service:
Am 26.01.2026, bei 145524 km
Service Partner: BMW 52129
Bremsbeläge vorn
Service durchgeführt






Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:
06.2027
Krems an der Donau
15.05.2025 16:31
Denzel Krems GmbH




e1*2007/46*1947*09
261107
M1/Personenkraftwagen
BMW
320d Limousine G20 XD5
G3L/11DY/IAA500M0
0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)