CarOnSale

Volkswagen Tiguan Sport & Style 4Motion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2008	130.867km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Sport & Style 4Motion [AT - SUV5 1.4 TSI EU4, 4Motion Sport & Style, 2007 - 2008]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5NZ9W017349	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.867km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

AFS o.F; Parksensoren o.F;Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium
- Mittelarmlehne
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TSI (1390 ccm)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: Deep Black Perleffekt
- Radstand 2604 mm
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten grün getönt (65 %)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad)
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung


Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem RNS 300 (8 Lautsprecher)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Coming-Home-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzheizung vorn
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Einparkhilfe hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Perleffekt-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ5NZ9W017349






PASSENGER AIR BAG
NAVIGATION
RADIO
TRAFFIC
SETUP


21.9
20.5
OFF
AUTO
DUAL
AC


59



Wetterstein







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Kratzer)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Rost)




- Beifahrertür (Riss/Bruch, Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (links) (Blind)



- Rücklicht (rechts) (Blind)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung, Rost)




- Schweller links (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)