CarOnSale

Peugeot 208 Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



02/2014	107.568km	LEISTUNG 82 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 208 Active [DE - LimS5 1.2 12V e-VTi 82 EU5, Active, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF3CCHMZ0EW006295	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.568km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 82 PS (60 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 105.444km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2014	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	95 µm	Seitenteil hinten rechts	650 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	85 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Heckwischer ohne Funktion,

ZUSATZINFORMATIONEN

Zum Zeitpunkt der Begutachtung lagen keine Fzg.- Papiere vor,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung


-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













CarOnSale















AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0070*
VF3CCHMZ0EW006295
1530 KG
2350 KG
1- 900 KG
2- 790 KG
CCHMZ0


CarOnSale


CarOnSale


LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
5W 30
PSA
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL



















Certificado de garantia
Garantia contractual
IDENTIFICACIÓN DEL VENDEDOR
PEUGEOT ESPAÑA
El plan de mantenimiento periódico especifico para su vehículo se le ha entregado junto con
en el compartimento especifico del vehículo.
Si falta este documento,
- su punto de venta o cualquier otro Servicio Oficial de la Marca podrá entregarle un ejemplar

Seguimiento del mantenimiento
KFZ Service Geister
Mantenimiento periódico
Sello del establecimiento

Seguimiento del mantenimiento
KFZ-World
Karakoc GmbH
Mantenimiento periódico

Seguimiento del mantenimiento


AUTOMOBILES PEUGEOT
e2*2007/46*0070*
VF3CCHMZ0EW006295
1530 KG
2350 KG
1- 900 KG
2- 790 KG
CCHMZ0

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Anderer Schaden): Audiosystem ohne Funktion,