CarOnSale

Opel Meriva Innovation

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2011	145.385km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	5

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Innovation [DE - Van5 1.4 Turbo EU5, Innovation, 2010 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN W0LSH9EE3B4405029	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.385km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.364 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 134.125km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2011	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 5
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fehlermeldung Code 82;

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht und Kurvenlicht (Halogen)
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Heckscheibenwischer
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole FlexRail
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Winter-Paket
- Lautsprecher hinten
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Lenkrad heizbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bordcomputer
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Feststellbremse elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Leseleuchten im Fond
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Reifendruckwarner
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Morrocana
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- AUX-IN-Anschluss
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten vorn (2)
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: STARSILBER/SILVER III

Sonderausstattung

- Funktions-Paket
- Reserverad als Notrad
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Raucher-Paket
- Ablagetisch an Rückenlehne

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WOLSH9EE3B4405029

CarOnSale

CarOnSale













RES/+
SET/-


AUX
TONE
CONFIG
PHONE
BACK
INFO



SERVICE-CHECK
STELLANTIS


Servicebestätigung
OPEL
Service
0804

Servicebestätigung
OPEL
Service
0804

Servicebestätigung
OPEL
Service
0804

Servicebestätigung
Seidler
Opel
Service
OPEL
Service
0804


Servicebestätigung
Seidler
Opel
Service



Opel Meriva
WICHTIG!


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY






14.11.2011
OPEL
MERIVA
BENZIN






Ungültig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Scheinwerfer (rechts) (Blind, Anderer Schaden): Klarlack löst sich



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost, Lackschaden)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Delle)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)




- Kotflügel vorne links (Rost)




- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschmutzung, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Anderer Schaden): Kleberückstände



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschmutzung)