CarOnSale

Audi SQ5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



02/2017	159.003km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG SQ5 [DE - SUV5 3.0 TDI DPF EU6, plus quattro, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZ8R7HA065080	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 159.003km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 112.545km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2017	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 178g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Sitz vorn, Lehnenbezug links, Abrieb, Wertminderung, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge hinten rechts, verkratzt / verschürft, Wertminderung, Rad/Reifen, Leichtmetallfelge vorn links, verkratzt / verschürft, Wertminderung, Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge hinten, verschlissen, erneuern, Bremsanlage, Bremsscheiben und Beläge vorn, verschlissen, erneuern, Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel m. Fernb., fehlt, Verglasung, Frontscheibe, Steinschlag, kein Abzug

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Aluminium-Optik matt
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Design-Paket: Leder Feinnappa mit Rautensteppung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW V6 24V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2813 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch

Sonderausstattung

- Individuallackierung Audi exclusive
- Radioempfang digital (DAB)
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Heckleuchten LED
- Audi Drive Select
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Carbon
- Sound-System Bang & Olufsen
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Audi music interface
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Tagfahrlicht LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Türarmlehnen beledert
- Dachreling
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitze (2. Reihe) verschiebbar (plus)
- CD-Wechsler im Handschuhfach
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)
- Fahrassistenz-System: Licht- und Regensensor und Fernlichtassistent
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZ8R7HA065080

CarOnSale





Funktionen
12:48
LO










03.02.2017
M1
WAUZZZ8R7HA065050
AUDI
8R
XDEHAG1
CARCAREK001P8R1473MMEM1NK1
SQ5 PLUS TDI
AUDI
Pkw z Pers.bef.b. 8 Sp.
Kombilimousine
715/0007*135/2014W
EURO5,WVTA(1, M, N1)
Diesel
0002
36V0
2967
MASSE D.ZUGKOMBINATION:5225KG*WW.ANH.LT.EGTGDATUM ZUR EMISS.
IONSKLASSE: 03.02.2017


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)