CarOnSale

Cupra Leon Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 91*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



07/2022	114.205km	LEISTUNG 245 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon Basis [DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, OPF, 2021 - 2023]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZKLZNR058704	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.205km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 245 PS (180 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 61.727km	LETZTER SERVICE AM 05/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: 4 felgen mit Lackschäden

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Andere: Getriebefehler wird angezeigt;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Differentialsperre (Vorderachse)
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Frontkamera

- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket M
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























SEAT, S.A.
e9*2007/46*3167
VSSZZZKLZNR058704
2070 kg
3670 kg
1- 1070 kg
2- 1060 kg
TypKL
www.seat.com
Autovia A-2, Km.585 ES-08760 Martorell
DNPA B485
61003500






14:38
AUTO
20.5°C
KLIMA
20.5°C


Kiew
Rom
Roma
Wien
Bern
Berlin
Paris

20.5








13.07.2022
7593
AQC00178 6
M1
AC
VSSZZZKLZNR058704
CUPRA
KL
CFDNPAX0
FD7CFD7GC0034BIML1CAF17A8K
CUPRA LEON SP
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I
Benzin
0001
36AP
1984
7.278.2:+15 b.Anhängebetrieb*O.1:1800 bis 8% Steig.*techn.z
ul.Ges-Masse d.Zugkombination:3670kg*ww.AHK II.EGTG*
2
1
180/5000
250
4657
1799
1437
1544
80
164
2070
2070
1070
1050
1070
1050
78
3750
68
1600
750
5
225/40 R18 92Y XL
225/40 R18 92Y XL
Grau
7
e9*2007/46*3167*17
14.03.2022
K
GJ888560


DEKRA
nächste HU
Aug 2027
abgemeldet
am 23.10.22
Landratsamt
Kfz-Zulassung
75301 Forchheim
Freischen

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)