CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com

Cupra Formentor Basis a 4Drive

EZ 10/2022 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 57.618km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85*
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Cupra	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Formentor Basis a 4Drive [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, 4Drive, 2021 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** VSSZZZKM9PR012511	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 57.618km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 190 PS (140 KW)	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.984 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 28.469km	**Letzter Service am** 10/2024
Emissionsklasse Euro 6d	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 10/2022	**Farbe** Blau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 180g/km (WLTP)	**Kraftstoffverbrauch** 7.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
	Kratzer		

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	195
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	175
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	135	Heckklappe	110
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung: Spurhalteassistent vorübergehend ohne Funktion;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 7 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)

- Kopf-Airbag-System
- Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Notrufsystem
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer Voll-LED
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenairbag
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Frontkamera
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: VERDE VIBRANTE (OLIVIN)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Dachhimmel schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Fahrassistenz-Paket XL
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Panorama Schiebe-/Hebedach elektrisch
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag hinten
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sprachsteuerungs-System
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist

• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Frontkamera	• Einparkhilfe hinten
• Knieairbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Winter-Paket
• Sitzheizung vorn	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung, Welcome Light, Memory
• Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



SEAT, S.A.
VSSZZZKM8PR012511

CarOnSale



AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR

11:51
AUTO
22.0°C
KLIMA
22.0°C

11:52
AUTO
22.0°C
KLIMA
22.0°C
Birmingham
Paris
Berlin
Wien
Stockholm

24.0

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II


EC Certificate of Conformity
CUPRA
SEAT



CUPRA FORMENTOR

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)

Rad (Kratzer)

Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)