CarOnSale

Nissan Qashqai I-Way

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	179.095km	141 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Qashqai I-Way [DE - SUV5 2.0 EU5, I-Way 4x2, (Facelift) 2010 - 2013]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SJNFBAJ10U2599041	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 179.095km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 141 PS (104 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 58.451km	LETZTER SERVICE AM 06/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 185g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Reifen porös	⚠ 4 mm Reifen porös

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag Lampe aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Nissan Connect mit Around View Monitor
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckscheibe heizbar
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 104 kW 16V KAT
- Radstand 2631 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Audio-DVD-Navigationssystem Birdview / Nissan Connect mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- Rückfahrkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Pedale Aluminium
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kamerasystem Around View

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SJNFBAJ10U2599041


CarOnSale



CarOnSale


NISSAN



NAV
MAP
SETUP
CAMERA




17.12.2013 | I329 | AEQ00027 | 02 | 01 | 0104706000 | 195
M1 | AC | 04330-- | 1783--
SJNFBAJ10U2599041 | 8 | 1606-1623 | 01355-01415
NISSAN | - | 00075 | -
J10 | 0184 | 001960 | 001960
G | 01150 | 01100 | -
G03 | 01150 | 01100 | -
77 | 03750 | 74
NISSAN QASHQAI | 01400 | 0685 | 005
NISSAN (CH) | 215/65R16 89U
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. | 215/65R16 89U
KOMBILIMOUSINE | -
715/2007*566/2011F | SCHWARZ | 9
EURO5;F;PI/CI; M, N1 I | e11*2001/116*0295*22
BENZIN | 15.06.2012 | K | WW019773
0001 | 35F0 | 01997 | -
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 17.12.2013*


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Rad (Reifen porös)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Ausgeblichen/Matt)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)