CarOnSale

BMW 530 d xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 08*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2012	275.154km	258 PS	Diesel	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive [DE - LimS5 530 d EU5, xDrive DPF, 2012 - 2013]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAXC21020C989947	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 275.154km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 187.444km	LETZTER SERVICE AM 03/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2012	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Bordcomputer
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung Hinterachse
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Original Fahrzeug Farbe: SOPHISTOGRAU II BRILLANTEFFEKT
- Aktive Kopfstützen
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappe zweiteilig
- Innenbeleuchtungs-Paket
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 3,0 Ltr. - 190 kW Turbodiesel
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Servolenkung Servotronic
- Wegfahrsperre
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Licht- und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Diagonal
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Niveauregulierung

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Ambiente-Beleuchtung
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Head-up-Display
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Sportsitze vorn
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Abbiegelicht
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- Sprachbediensystem
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle
- Farbmonitor
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Tagfahrlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Soft-Close-Automatik für Türen und Kofferraum / Heckklappe
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Frontkamera integriert (Side View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos



















Made in
Germany
530d xDrive
B90
0.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0215*
WBAXC21020C989947
2640 kg
4840 kg
1- 1220 kg
2- 1485 kg

CarOnSale







Servicebedarf Details
15:50
HRRTL Ch
§ Fahrzeuguntersuchung
Nächste gesetzliche
Fahrzeuguntersuchung zum
angegebenen Termin.
Termin: 06/2028
06/2028









15:49
Bordcomp
HRRTL Ch
Moskva
Minsk
London
Praha
Wien
Bucuresti
Roma
Madrid
Skopje
Ankara
Lisboa
Athina
1000 km

Nicht allein auf Kamerabild verlassen
Rückfahrkamera


Nicht allein auf Kamerabild verlassen


Servicebedarf Details
15:50
HRRTL Ch
Motoröl
Nächster Wechsel nach der angegebenen Fahrstrecke oder zum angegebenen Termin.
04/2028
in 17000 km



Servicebedarf Details
15:50
HRRTL Ch
Bremsbeläge vorn
Nächster Wechsel spätestens nach Ablauf der angegebenen Fahrstrecke.
in 17000 km



Servicebedarf Details
15:50
HRRTL Ch
Bremsflüssigkeit
Nächster Wechsel spätestens zum angegebenen Termin.
10/2027



Servicebedarf Details
15:50
HRRTL Ch
Bremsbeläge hinten
Nächster Wechsel spätestens nach Ablauf der angegebenen Fahrstrecke.
in 27000 km




















NAVIGATION, ENTERTAINMENT, PROFESSIONAL
DER BMW 5er GRAN TURISMO.
BMW Service


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




20.07.2012 0005 BKA00002 7
M1 AA
WBAXC21020C989947 0
BMW
GT
XC21
5A000
530D XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
LIMOUSINE
715/2007*566/2011J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 02993
F.1/F.2: 2740 B.ANHÄNGEBETRIEB*7.2/8.2: 1640 B.ANHÄNGE
BETRIEB*WW.AHK LT.EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL. *DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.07.2012*
02 02 0190/04000 242
04998 1901
1559 002085
00100
0163 002640 002640
01220 01485
01220 01485
078 03000 069
02100 9750 005
245/50 R18 100Y
245/50 R18 100Y
GRAU 7
e1*2007/46*0215*05
23.05.2012 K EZ673918


TTKA1759
LRA Vogtlandkreis
Kfz.-Zulassungsbehörde
im Auftrag


LRA VOGTLANDKREIS
ZULASSUNGSBEHÖRDE
EZ673918

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Riss/Bruch)



- Kotflügel vorne links (Rost)




- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)