
CarOnSale

Jeep Wrangler Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



07/2015	114.710km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Wrangler Sport [DE - SUV2 2.8 CRD EU5, Sport DPF, 2011 - 2016]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4HJWA57FL656913	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.710km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.776 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.319km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 188g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Offroadreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 8 mm Kerben, Rost	⚠ 8 mm Rost, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben, Rost	⚠ 7 mm Rost, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	235 µm ⚠
Kotflügel vorne links	245 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	280 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	260 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	275 µm ⚠
Motorhaube	245 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Command-Trac (Allrad)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Info-Center (EVIC)
- Lenkrad (Leder)
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad in Fahrbereifung
- Servolenkung
- Unterfahrschutz hinten
- Bordcomputer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 2424 mm
- Rußpartikelfilter
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Außentemperaturanzeige
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik
- Motor 2,8 Ltr. - 147 kW CRD KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Start/Stop-Anlage
- Kompass
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK

Sonderausstattung

- Hardtop (Cabrio)
- Trittbretter seitlich
- Metallic-Lackierung
- Volltüren (Fensterscheibe Glas)
- Seitenairbag

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























57FL65












Jeep
Jeep
Wrangler


01.07.2015 1004 ADC000378
M1G AE
1C4HJWA57FL656913 6
Jeep
JK
JVHE9
F4HD2A
Wrangler
CHRYSLER (USA)
Geländefz.Pers.bef.
Kabrio-Limousine
715/2007*195/2013J
EURO5;J;P1/C1: M, N1 I
Diesel
0002 35J0 2776
WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 01.07.2015*ZU15:AU
CH GEN. 285/70R17 121Q M+S A. FELGE 7,5JX17H2,ET 45,SERIENRA
D, WW. IVM. 20MM DISTANZSCHEIBEN VUH IVM.ELEFEDERN, TAUBENRE
UTHER TYP OME CHJK,SCHWARZ;M. SEILWINDE IVM. GRÄTETRÄGER RU
GGED RIDGE TYP XHD;M. HECKSTOßFÄNGER RUGGED RIDGE TYP XHD*ZU
O.l: MAX.2000KG BIS 8% STEIGUNG; ZUGGESAMTGEWICHT FORTSETZU
NG S. BEIBLATT
2 2 147/3600 172
4223 - - 1980 - -
1800 - - 1945 - 2506
- 50 -
187 2506 2506
1259 1360 -
1259 1360 -
83 2700 76
1000 450 4 -
245/75R17 110T
245/75R17 110T
-
SCHWARZ - 9 -
e4*2001/116*0116*20
09.07.2014 A EM120030


Wichtiger Hinweis!
Bitte bewahren Sie diese Zulassungsbescheinigung Teil I
zusammen mit Teil II auf!
Sie benötigen diese zur Wiederzulassung.


EM120030

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Rost, Kerben)



- Rad (Kerben, Rost)



- Rad (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Unsachgemäß instand gesetz)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)