CarOnSale

Mercedes-Benz AMG GLE 53 4Matic+

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2020	143.892km	435 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG GLE 53 4Matic+ [DE - SUV5 AMG GLE 53 EU6d-T, 4Matic+, 2019 - 2020]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1671611A189035	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 143.892km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 140.966km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 212g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 5 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	280 µm ⚠	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	290 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	230 µm ⚠
Motorhaube	240 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	130 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Komplett foliert Original Farbe schwarz Glanz

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG Track Pace (APP)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegsleisten (AMG) beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Mild-Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 320 kW)
- Radstand 2995 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung
- Smartphone integriert
- Standard Interieur
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Air-Balance-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fußmatten AMG
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sicherheitsgurte rot
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Tagfahrlicht LED
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Chrom-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Unterfahrschutz (Chrom)

Sonderausstattung

- AMG Dynamic-Plus-Paket
- Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Bremssättel Rot lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Frontscheibe heizbar
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getränkehalter mit Kühlfunktion / Wärmefunktion
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Hochleistungs-Bremssystem mit Schriftzug Mercedes-Benz (an Vorderachse)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Zierteile Carbon (AMG)
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless Go Startanlage
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Lenkrad (AMG Microfaser)
- Lenkrad - AMG Lenkradtasten
- Memory-Paket
- Metallic-Lackierung
- Multibeam LED
- Night-Paket (AMG)
- PRE-SAFE-System
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Spiegel-Paket
- Sport-Auspuffanlage (AMG Performance)
- Sport-Fahrwerk (AMG Active Ride Control)
- Surround-System Burmester
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- USB-Anschlüsse

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

































Profile
Suche
10:53
Komfort
TRACK PACE
Neue Strecke
Performance

Straße nicht erfasst
10:53
TMC

Hinten





















Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0022630638
6488951
FT801250


09.2027
chsten Untersuchung erneut
Seite 1
Belegdatum entspricht Leistungsdatum
UMA o. MwSt. 5,04 EUR
5,04 EUR
0,96 EUR
6,00 EUR


AMG GLE 53 4MATIC+
Mercedes-Benz
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
Hybr.Benzin/E
Elektro:10,40/.***


HC969021

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)