CarOnSale

Hyundai i10 Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2021	52.235km	67 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Hyundai	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG i10 Trend [DE - LimS5 1.0 EU6d, Trend, 2020 - 2023]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN NLHDN51AJMZ057725	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 52.235km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 67 PS (49 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Licht-aus-Automatik
- Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Seitenaufprallschutz
- Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Einparkhilfe hinten
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























Mo. 09.11 13:10
Alle Menüs
Telefon
Handbuch
Sprachsteu
Radio
Einstellungen


7000
MODEL
i10 GLS
TYPE
P/C
TRANS AXLE PAINT TRIM
PSW NNB
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV
SANAYI VE TICARET A.S.
e5*2007/46*0090
NLHDN51AJMZ057725
1410 kg
- kg
1- 780 kg
2- 730 kg


CarOnSale



CarOnSale








(B) Fälligkeit der nächsten
HU 03.2028
Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten
Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-
/#/zugriffsdaten/L7GPHSD9X0MO/DKQO04704/2016
Unterschrift/Stempel
Rechnungsdatum 27.03.2026
Netto
Brutto
165,00 EUR


24.02.2021
5984
ABJ00038 6
M1
AB
NLHDN51AJMZ057725
6
HYUNDAI
AC3
B5P11
A51A11
110
HYUNDAI (TR)
Fz z.Pers.bef.b. 8 Sol.
Schrägheckl.mousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PVCI; M, N1 I
Benzin
0001
36AP
998
185/55R15 86H
185/55R15 86H
Weiß
e5*2007/46*0080*02
22.09.2020
K
HS374950



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)