CarOnSale

# Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026




| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2015 | 201.013km | 250 PS | Diesel | Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Jeep | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Grand Cherokee 3.0 CRD Overland [DE - SUV5 3.0 CRD EU5, Overland, (Facelift) 2013 - 2015] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>1C4RJFCM9FC742829 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>201.013km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>250 PS (184 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>2.987 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>185.064km | LETZTER SERVICE AM<br>12/2024 | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 04/2015 | FARBE<br>Weiß | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>199g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.5l/100km (NEFZ) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (20 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer | ✓ 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

Reifenschäden: Kratzer

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 190 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 190 µm ⚠ | Kotflügel vorne rechts | 210 µm ⚠ |
| Türe hinten links | 190 µm ⚠ | Türe hinten rechts | 190 µm ⚠ |
| Seitenteil hinten links | 210 µm ⚠ | Seitenteil hinten rechts | 320 µm ⚠ |
| Motorhaube | 180 µm ⚠ | Heckklappe | 180 µm ⚠ |
| Dach | 200 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad)
- Anzeige für Reifendruck im Display
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem
- Audiobedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne
- Dachreling verchromt
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einstiegsleisten (verchromt)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Innenausstattung: Wurzelholz
- Innenraumüberwachung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar
- Luftfederung (Quadra-Lift)
- Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Radstand 2915 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Keyless Go
- Seitenairbag
- Seitenschutzleisten Chromoptik
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbelüftung vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sitzheizung hinten
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System Alpine Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriff außen verchromt
- Uni-Lackierung
- Unterfahrschutz
- USB-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Original Fahrzeug Farbe: BRIGHT WHITE

## Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos
























1C4RJFCM9FC742829

CarOnSale



Jeep




Jeep
Grand Cherokee



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Rad (Kerben, Kratzer)




- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)