


Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW X1 xDrive 20 d M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA41EG0X05446786**	Laufleistung abgelesen:	**16208 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**01.10.2025 / 2025**	Besichtigungsdatum/-ort:	**30.10.2026**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//DIY**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 120 kW (163 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**BLACK SAPPHIRE METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**10.2028 / 10.2028**	Polster Art:	**Leder**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/55/R18/102Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/55/R18/102Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/55/R18/102Y 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/55/R18/102Y 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Pirelli**	**205/65/R17/100H 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Plus
  Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Service-System: Amazon Alexa, BMW Curved Display, Audio-Navigationssystem
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic und Schaltwippen
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kraftstofftank vergrößert
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services, Service-System: Concierge Services, Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW-Sportsitze vorn
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System Performance Control
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Instrumententafel Luxury
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)

- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Mild-Hybrid Diesel (B47)
  Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Diesel)
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifen-Reparaturset Plus (Mobility-Pack)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag vorn
- Service-System Gesetzlicher Notruf
- Servolenkung Servotronic
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Widescreen Display

- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Schaltwippen/-tasten / Multifunktion
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Radstand 2692 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Steckdosen (12V-AnschluÃƒÂŸ) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Aktivsitze vorn
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Plus
- Innenausstattung Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)

- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Fahrassistenz-System Driving Assistant
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innovations-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Sonnenschutzverglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar

Hinweis:

Hinweis (Verkehrssicherheit):

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
3.	Stoßfänger Vorne	Abschürfung
4.	Motorhaube	Steinschlag
5.	Windschutzscheibe	Steinschlag

	Bauteil	Schaden
6.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
7.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
8.	Innenraum	Gebrauchsspuren

9.	Felge (Aluminium) vorne links	Abschürfung

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation




Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum



Kombiinstrument




Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen



Felgen



Felgen



Motorraum



Serviceheft



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges





Sonstiges




Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne



Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



2. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung




3. Stoßfänger Vorne

Abschürfung



4. Motorhaube

Steinschlag



5. Windschutzscheibe

Steinschlag



6. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



7. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



8. Innenraum

Gebrauchsspuren



9. Felge (Aluminium) vorne links

Abschürfung



9. Felge (Aluminium) vorne links

Abschürfung