CarOnSale

Mitsubishi Outlander PHEV Diamond 4WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



02/2021	204.741km	LEISTUNG 135 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mitsubishi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Outlander PHEV Diamond 4WD [AT - SUV5 2.4 PHEV Plug-in Hybrid EU6d-T, Diamond 4WD, (Facelift 2) 2019 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMBXDGG3WLZ021115	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 204.741km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 135 PS (99 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 189.878km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 46g/km (WLTP) 40g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 2l/100km (WLTP) 1.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	310 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	90 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	90 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel anklappbar
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor VA 60 kW / HA 60 kW (Hybridantrieb)
- Feststellbremse elektrisch
- Frontscheibe mit Wischerablagenheizung
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 165 kW (Motor 2,4 Ltr. - 99 kW)
- Infotainment-System: Mitsubishi Remote Services
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopfstützen verstellbar
- Ladekabel (5 m) mit Schukostecker (10 A)
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Liegesitz-Funktion, Sitze vorn
- Luftdüsen im Fond
- Modellpflege (2)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2670 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schnellladevorrichtung
- Schutzleiste an Heckklappe
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelarmlehne / Mittelkonsole
- Steckdose 230V (2.Sitzreihe)
- Steckdose 230V im Kofferraum
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Zeituhr (digital)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe heizbar
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckscheibe abgedunkelt
- Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-/Audio-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-/Audio-Schnittstelle
- USB-/Audio-Schnittstelle (2.Sitzreihe)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Coming-Home-Lichtfunktion
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle (MASC + MATC)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (FCM)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Gurtstraffer vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schließ-/Startsystem Smart Key
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf

- Start/Stop-Anlage (ASG)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer LED
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Traction-Control-System
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer LED
- Antriebsart: Allradantrieb permanent

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
kg
kg
kg
kg


CarOnSale












WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
MARKO KFZ GMBH
Völkermarkter Straße 15
9112 Griffen

WARTUNGSNACHWEISE FÜR DAS FAHRZEUG
MARKO KFZ GMBH



12
1
24
25
30
29
26
28
27
7
6
5




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)