CarOnSale

Toyota Proace L1 Executive

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	163.575km	177 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Proace L1 Executive [DE - Bs5 2.0 D-4D EU6, L1 Executive Start/Stopp, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN YARVEEHZ8GZ138664	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 163.575km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 177 PS (130 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.997 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 135.858km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Felgen teilweise zerkratzt

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	80 µm
Kotflügel vorne links	70 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	60 µm	Türe hinten rechts	60 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	60 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	90 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Tiefenentladen“;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Andere: Fehlermeldung, automatisches Bremssystem;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- 3. Bremsleuchte
- 3.Sitzreihe mit Sitzbank geteilt/klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- HiFi-Soundsystem mit Subwoofer
- Innenausstattung: Aluminium gebürstet
- Innenbeleuchtung LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchte
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW D-4D KAT
- Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 3275 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebetür links mit Verglasung
- Schiebetür rechts mit Verglasung
- Schiebetüren elektr. betätigt (öffnen + schliessen, Schalter und sensorgesteuert)
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitzheizung vorn
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Standheizung mit Fernbedienung
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger mit Chromeinlage
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rücksitzbank verschiebbar
- Sitzausstattung: Sitzschienen-System für 2./3.Sitzreihe
- 9 Lautsprecher
- Freisprechanlage Bluetooth
- Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- 9 Lautsprecher
- Farbmonitor
- Freisprechanlage mit Audiostummschaltung und Sprachsteuerung
- Service-System: Wi-Fi
- Farbmonitor
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Beifahrereinzelsitz

- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Farbmonitor
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Original Fahrzeug Farbe: ARCTIC WHITE
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















YARVEEHZ8GZ138654

CarOnSale


CarOnSale


















TOYOTA
ENGELBART GMBH & CO. KG
26125 OLDENBURG




TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




08.01.2018
M1
AKP000763
YARVEEH-Z8GZ138864
TOYOTA
EHZ8-M2200L-(1G)
PROACE
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sitz
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*2017/1347BG
EURO6(WLTP);BG;PI/CI; M; N1 I
Diesel
0002
38BG
1997
WEISS
e2*2007/46*0637*00
08.06.2018
FF750331
TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4900KG*WW.AHK LT.EGTG*


[redacted]
F730331

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden)