CarOnSale

Jaguar XE Pure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2015	134.046km	179 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jaguar	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XE Pure [DE - Lim4 20d EU6, Pure, 2015 - 2018]	KATEGORIE Limousine
FIN SAJAB4BN5GA908352	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 134.046km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 48.106km	LETZTER SERVICE AM 07/2018	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2015	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 111g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	300 µm ⚠
Kotflügel vorne links	150 µm	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	360 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Bluetooth Audio-Streaming
- Fußgänger-Schutzsystem (Aktive Motorhaube PDBS)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black
- Kindersicherung elektrisch
- Lufteinlassblende Chrom
- Nichtraucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sonderlackierung Polaris White
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Keyless-Start
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Stop-Start-Anlage
- Heckleuchten LED
- Getriebe 6-Gang
- Bremssättel Silber lackiert
- Getränkehalter vorn
- Jaguar 80 Watt Klangsystem
- Kopfstütze hinten mitte
- Motor 2,0 Ltr. - 132 kW Diesel KAT
- Parkbremse elektronisch (EPB)
- Scheibenrahmen Chrom
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Audio Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (Hill-Holder)
- Geschwindigkeits-Regelanlage geländeabhängig (All Surface Progress Control, ASPC)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Einstiegsblenden (Edelstahl) mit Schriftzug
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz
- Multimedia-System (Touchscreen-Farbdisplay, Steuerung für Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth)
- Reifen-Reparaturset
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Lenkrad (Leder)
- Audiosystem: Radio
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz im Fond
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag vorn und hinten
- Zentralverriegelung
- Antriebsart: Heckantrieb

Sonderausstattung

- Ambiente Interieurbeleuchtung
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar mit Memory
- Park-Paket (Einparkhilfe)
- Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach
- Sitze vorn elektr. verstellbar (10-Wege)
- Navigationssystem InControl Touch inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn
- Dachhimmel Morzine Jet
- Memory-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Audiosystem Meridian 380 Watt Premium-Klangsystem (CD/DVD)
- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Fußmatten
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Smog-Sensor / Luftgütesensor
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Navigationssystem InControl Touch Pro inkl. Sprachsteuerung (JaguarVoice)
- Park-Distance-Control (PDC) hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























JAGUAR LAND ROVER LTD
SAJAB4BN5GA908352

CarOnSale


CarOnSale












Inspektionsnachweis




JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*2150
SAJAB4BN5GA908352
2135 kg
3935 kg
1- 1030 kg
2- 1220 kg
GX73-4883-HC

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)