CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	446.232km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZGY185919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 446.232km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 425.206km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 93g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stabilisator vorn
- Tagfahrlicht
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Lautsprecher (6)
- Leseleuchten vorn und hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte integriert
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Außenspiegel lackiert
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Antennen-Diversity
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Raucher-Paket
- Winter-Paket
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Anzeige für Waschwasserstand

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















TDI


11:31 AW
Infotainment-System ist ausgeschaltet.





VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0510
WVWZZZ6RZGY185919
1640 kg
2740 kg
1 - 0920 kg
2 - 0770 kg
Typ 6R

CarOnSale

CarOnSale

11:33
Stockholm
Kopenhagen
Brüssel
Andorra la Vella


ParkPilot



RES/+
ON CANCEL
OFF
SET/-



AUTO









Der Volkswagen Service

















Service-Nachweis 1
Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 2
Dokumentation der Karosserieprüfung


Service-Nachweis 3
Dokumentation der Karosserieprüfung


Service-Nachweis 4
Dokumentation der Karosserieprüfung



Service-Nachweis 5
Dokumentation der Karosserieprüfung



























4.02.16 DGG3 BNV000745
M1 AB
WVWZZZ6RZ0Y185919 1
VOLKSWAGEN, VW
6R
ABCUSB
FM5FM5A4054N2VR27MM61
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schrägheckimoustine
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1422
F.1/F.2:+0 u. 7.2/8.2:+0 b.Anhängebetrieb*0.1:1200 bis
8% Steig.*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:2740kg
*bis 8% Steig.:2840*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK
lt.EGTG*
2 01 66 /3000 184
3972-4074 1682
1438-1476 1151
50
93 1640 1640
920 770
920 770
70 2375 71
1100 570 5
175/70 R14 84T
WEISS 0/-
e1*2001/116*0510*27
15.10.15 K FD291693


Stadt Münster
Der Oberbürgermeister
Kfz-Zulassungsbehörde
Im Auftrag
Boes
ZBI 3141


FD291693

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)