CarOnSale

MINI undefined Cooper S

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2015	225.513km	192 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER MINI	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG undefined Cooper S [DE - Kb5 Cooper S EU6, Cooper S, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLN710102B30136	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 225.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 192 PS (141 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 210.602km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2015	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kerben	⚠ 7 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Alle mit Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	165 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	1450 µm ⚠
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Drehzahlmesser
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 141 kW 16V
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CHILI (SOLAR) RED
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- USB-Schnittstelle
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Chili-Paket
- Außenspiegel schwarz
- Dach schwarz lackiert
- Dachhimmel Anthrazit
- Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
- Excitement-Paket
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Licht-Paket
- MINI Driving Modes
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Uni-Lackierung
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Frontscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- Park-Distance-Control (PDC)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Sportliche Fahrwerksabstimmung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















100 120 140 160 180 200 220 240 260
8:59
225513








CLUBMAN
CarOnSale


OK


LIM


AUTO











OnSale







| | | |

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)




- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)