CarOnSale

Audi Q3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



09/2023	173.569km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3 Sportback [DE - SUV4 40 2.0 TDI EU6d, quattro basis, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF36P1152708	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 173.569km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 148.348km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 175g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: 1x Felge mit Kratzern,

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Progressivlenkung
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- 6 Lautsprecher
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU

Sonderausstattung

- Audi connect (Remote / Control)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Linde, Artefakt naturell
- Interieur-Paket Design Selection
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Audi Drive Select
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- 6 Lautsprecher
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium dunkel
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi Drive Select + Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Business-Paket
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenausstattung: Interieurelemente in Alcantara / Mikrofaser Dinamica, Mond-Silber
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550 Kombination (Grau / Stahl-Grau)
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile Feinlack
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar mit Mittelarmlehne (40:20:40)
- Rückfahrkamera
- Start-Stop-Knopf
- Audi Smartphone Interface
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Syntax / Kunstleder mono.pur 550 Kombination
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUDI AG
WAUZZZF36P1152708

CarOnSale

CarOnSale






Hinten
Fahrweg kontrolliert
Vorn
Fahrweg kontrolliert
















Gewährleistungsnachweis
Vorwort
WAUZZZF3P1152708
F3N ALY
DTU
LX7G/LX7G
VEB
N1B/GP


Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
4800 km / 03.2028
Inspektion fällig seit
09.2026
Zurücksetzen


Betriebsanleitung




04.09.2023 0588 BVT018007
M1 AB
WAUZZZF36P1152708 9
Audi
F3
5DTUAQ1
QD7AD7GC018RT51C194BIBHA5
EM1CD0
Q3 Sportback
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
7,2/8,2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:4450kg*ww.AHK lt.EGTG*
235/50 R19 99V
235/50 R19 99V
e1*2007/46*1980*28
14.10.22 K GV258995



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)