Opel

VIN: VXEYCBPAU12W83489



Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	17/10/2023	102550 km
Farbe	**Jahr**	**Polster**
-	-	-
Anzahl der Türen	**Anzahl der Sitze**	**Generation**
-	-	-

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Zörbig

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Entklebung / -	Beklebt	Akzeptabel



002	Kontrollleuchte / - [1]	Keine	Prüfen



003	Notrad / - [2]	Keine	Akzeptabel

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

004	Schlüsselgehäuse / - [3]	Fehlt	Ersetzen



005	Reifen / Hinten [4] Geschwindigkeitsindex : T / Traglastindex : 112 / Reifenmarke : GRIPMAX / Breite : 225 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 70 / Felgen-/Reifendurchmesser : 15 " / Saison : Ganzjahresreifen	Nicht konform	Ersetzen



006	Werkzeugkasten / Vorne Rechts [5]	Gebrochen	Ersetzen





007	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Smart Repair





008	Türverkleidung / Vorne Rechts Bezugsmaterial : Kunststoff	Abgewetzt	Ersetzen





009	Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts	Abgewetzt	Ersetzen









010	Polster Sitzfläche / Vorne	Brandstelle	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.





011	Türeinstieg / Vorne Rechts	Abgewetzt	Lackieren




012	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair




013	Stoßfänger / Vorne Links Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen





014	Unterfahrschutz / Vorne	Fehlt	Ersetzen




015	Kotflügel / Vorne Links	Kratzer	Lackieren




016	Außenspiegelkappe / Links	Kratzer	Smart Repair






Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

017	Zierleiste Seitenwand / Links	Fehlt	Ersetzen




018	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Lackieren

019	Sonnenblende / Vorne Links	Fleck	Reinigen




020	Seitenleiste / Unten Links	Kratzer	Ersetzen





021	Dichtung Türeinstieg / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen




022	Seitenwand / Links	Gebrochen	Reparieren










Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

023	Seitenwand / Vorne Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren




024	Seitenwand / Rechts [6] Mit Fenster : Nein	Gebrochen	Reparieren



025	Haltegriff innen / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen



026	Rücklicht Halterung / Hinten Links [7]	Delle	Reparieren



027	Warnflagge / Hinten [8]	Fehlt	Ersetzen

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



028	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel
029	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
030	Laderaum / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
031	Laderaum / Hinten	Delle	Akzeptabel

[1] Standlicht kontrollieren
[2] Ersatzrad VR montiert
[3] Obere Abdeckung fehlt
[4] Reifen platt, hält keine Luft
[5] Deckel gebrochen
[6] Innen + Außen
[7] Verbogen, neu einstellen
[8] Fehlt 2x

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [x] Bordmappe
- [x] Ersatzrad
- [x] In-Car-Werkzeuge
- [x] Serviceheft
- [x] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	GRIPMAX	225/70/15 112 T Ganzjahresreifen	4.6 mm
Vorne Rechts	CONTINENTAL	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	8.7 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	6.7 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	225/70/15 112 R Ganzjahresreifen	6.8 mm
Hinten	GRIPMAX	225/70/15 112 T Ganzjahresreifen	4.5 mm

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin


Sonstige



Sonstige


Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Hinten



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt




Kontrollleuchte / - / Keine



Kontrollleuchte / - / Keine



Kontrollleuchte / - / Keine



Schlüsselgehäuse / - / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Reifen / Hinten / Nicht konform



Werkzeugkasten / Vorne Rechts / Gebrochen



Werkzeugkasten / Vorne Rechts / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Türverkleidung / Vorne Rechts / Abgewetzt



Türverkleidung / Vorne Rechts / Abgewetzt



Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Abgewetzt




Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Abgewetzt



Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Abgewetzt



Armaturenbrett und Ablage / Vorne Rechts / Abgewetzt



Polster Sitzfläche / Vorne / Brandstelle



Polster Sitzfläche / Vorne / Brandstelle



Polster Sitzfläche / Vorne / Brandstelle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Vorne Rechts / Abgewetzt



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Stoßfänger / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne Links / Gebrochen




Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt



Unterfahrschutz / Vorne / Fehlt



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Kotflügel / Vorne Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Außenspiegelkappe / Links / Kratzer



Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt




Zierleiste Seitenwand / Links / Fehlt


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Sonnenblende / Vorne Links / Fleck



Sonnenblende / Vorne Links / Fleck



Seitenleiste / Unten Links / Kratzer



Seitenleiste / Unten Links / Kratzer



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Hinten Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen



Seitenwand / Links / Gebrochen





Seitenwand / Links / Gebrochen




Seitenwand / Links / Gebrochen


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen


Seitenwand / Vorne / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen


Seitenwand / Rechts / Gebrochen


Seitenwand / Rechts / Gebrochen


Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen


Seitenwand / Rechts / Gebrochen


Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Seitenwand / Rechts / Gebrochen



Haltegriff innen / Hinten Rechts / Gebrochen



Haltegriff innen / Hinten Rechts / Gebrochen



Haltegriff innen / Hinten Rechts / Gebrochen



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle



Rücklicht Halterung / Hinten Links / Delle



Warnflagge / Hinten / Fehlt

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.