CarOnSale

Volkswagen Polo Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2018	59.864km	95 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Highline [DE - LimS5 1.0 TSI EU6, Highline, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZJY160402	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 59.864km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 56.578km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2018	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 101g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung weiß
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Chrom-Paket 2
- Doppeltonhorn
- Drehzahlmesser
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Handbremshebelgriff Leder
- Heckleuchten dunkelrot
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Iron Metallic
- Innenleuchten LED
- Innenspiegel abblendbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Servolenkung
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verbandkasten und Warndreieck
- Verglasung grün getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Anzeige für Waschwasserstand
- Sitzheizung vorn
- Original Fahrzeug Farbe: WHITE SILVER

Sonderausstattung

- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Style-Paket
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Audiosystem: CD-Player
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Lautsprecher (6)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Metallic-Lackierung
- Connectivity-Paket
- Antennen-Diversity
- Lendenwirbelstützen vorn


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZAWZJY160402

CarOnSale

CarOnSale

ParkPilot
Fahrweg kontrollieren!









VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Anderer Schaden): Porös



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)