CarOnSale

Mini Clubman John Cooper Works

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2017	91.175km	231 PS	Benzin	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman John Cooper Works [DE - Ca2 John Cooper Works EU6, 2016 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WMWWH910103D16009	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 91.175km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 231 PS (170 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 27.741km	LETZTER SERVICE AM 02/2018	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**155 µm**	Heckklappe	**145 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Aktives Überrollschutzsystem (Überrollbügel)
- Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Color-Line Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktion für Lenkrad
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sportsitze vorn John Cooper Works
- Tagfahrlicht
- Verdeck schwarz
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Griffleiste Heckklappe, Schwarz hochglänzend
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) John Cooper Works
- MINI Driving Modes
- Nebelschlussleuchte
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung Servotronic
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sport-Auspuffanlage
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Verdeckbetätigung vollautomatisch
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Überrollbügel
- Original Fahrzeug Farbe: THUNDERGREY
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio MINI Boost
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Getriebe Sport-Automatic - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopfstützen
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 170 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Blinkleuchten Weiß

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Metallic-Lackierung
- Sicht-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Scheinwerfer LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Sitzheizung vorn
- Frontscheibe heizbar
- Ausstattungs-Paket: Wired
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Sportsitze vorn
- Leseleuchten vorn
- Ablage-Paket
- Blinkleuchten Weiß
- Licht- und Regensensor
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Multifunktion für Lenkrad
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- MINI Connected XL (Schnittstelle)
- Windschutz (Cabrio)
- Business-Paket
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Licht-Paket
- Excitement-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Heckleuchten LED
- Bordcomputer
- Sitzbezug / Polsterung: Lederkombination Dinamica
- MINI Driving Modes
- Audio-Navigationssystem Professional
- Audio-Navigationssystem Professional
- Licht- und Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13:39
174 km
+6.5°C
91175
162.9
READY





Made by
BMW
John Cooper Works
B58
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1679
WMWWH910103D16009
1785 kg
1- 980 kg
2- 820 kg

CarOnSale







TP 107.9 MHz
13:42
3000 km
MODE



CarOnSale



CarOnSale


Ölwechsel: Standard Plus Premium
bei km: 84.884
Datum: 25.09.23
Füllmenge (L): 3,2 L
Ölfilterwechsel: Ja Nein
Nachfüll-Öl im Kofferraum: Ja Nein
Nächster Ölwechsel:
bei km:
Datum:
oder Serviceanzeige: Ja


Service Historie
13:39
107.9 MHz
TP
OK Datum: 23.02.2018 Service: 04543 MINI
Kilometer: 27741 km
OK Datum: 17.05.2017 Service: 07830 MINI
Kilometer: 1 km
MODE


MEHR SICHERHEIT.
MEHR FAHRSPASS.


BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΕΜΠΟΡΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE




JOHN COOPER WORKS
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
MINI
FNCA
WH91
6A1400C0
Fz.z.Pers.befö. 8 Sitz
Kabrio-Limousine
215200 7.2016 MINI
EURO6,WVTVDL M, N1 I
Benzin
0001
36W0
1998
205/45 R17 88Y
205/45 R17 88Y
Grau
e1*2007/46*16739*01
23.01.2017
HC163851
Kreis Steinfurt
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Ausgeblichen/Matt)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)