
CarOnSale

Audi Q3

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



03/2022	144.859km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q3	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZF3XN1087097	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 144.859km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	160 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung


- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Dachreling schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten (Glühlampen)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht- und Regensensor
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Argument
- Start/Stop-Anlage
- Voll-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ



Sonderausstattung

- Assistenz-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Business-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Optik-Paket schwarz
- Sport-Fahrwerk
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus
- 6 Lautsprecher
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Rückfahrkamera
- 6 Lautsprecher
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Start-Stop-Knopf
- Audi connect (Remote / Control)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Paket
- Scheinwerfer LED und Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung inkl. Notfall-Assistent
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Audi Smartphone Interface
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZF3XN1087097

CarOnSale




Vorn
HI
HI

Vorn
LO
LO












17.03.2022	0588	BOY040280	02	01	0110/03000	206
M1		AC	04551 - -		1853 - -	
WAUZZZF3XN1087097		1	1596 - -		*001655 - -	
Audi			-		00090	-
F3			0149		002145	2145
XDTSBF1			01145		01080	-
			01145		01080	-
			074		03150	067
Q3			02000		0750	5 -
AUDI			235/50 R19 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			235/50 R19 99V			
Kombilimousine			-			
715/2007*2018/1832AP					9	
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I			e1*2007/46*1900*21			
Diesel			08.09.2021		K	GJ018323
0002		36AP	01968		-	

7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:4145KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSK
LASSE: 17.03.2022*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)