CarOnSale

Mercedes-Benz 220 d RWD kompakt STYLE

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2026	18.649km	163 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 220 d RWD kompakt STYLE [DE - Bs5 V 220 d EU6e, RWD kompakt Style, (Facelift 2) 2024 - 2026]	KATEGORIE Van
FIN W1VVLJEZ5T4608578	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 18.649km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2029 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2026	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Aktiver Abstands-Assistent Distronic
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- Bodenbelag: Teppich im Fahrerraum
- Bodenbelag: Teppich im Lade-/Fahrgastraum
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachbedieneinheit (Komfort)
- Dachverkleidung / Innenhimmel Stoff grau
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsgriff hinten
- Einstiegsleuchten
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Feststellbremse elektrisch
- Feststeller Schiebetür (Aktiv)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Generator 250 A
- Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Haltegriffe im Fond
- Handschuhfach abschließbar
- Hold-Funktion
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Klimaautomatik Fond (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul Mercedes me connect (Internetbasierende Dienste)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) hinten
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lastenverankerung / Zurrösen
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelkonsole mit Staufach und Cupholder
- Mittenairbag vorn
- Modellpflege (2) mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 12,3")
- Park-Paket mit Rückfahrkamera
- PKW-Zulassung
- PRE-SAFE-System
- Radstand 3200 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite
- Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Santos
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz links
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 1 Einzelsitz rechts
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Spiegel-Paket

- Start/Stop-Anlage Motor
- Stoßfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum
- Wärmeschutzverglasung
- Zweiwege Lautsprecher vorn und hinten
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINGRAU
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Style
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Zuheizer
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Steckdosen (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum, 2-fach
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wegfahrsperre
- Zul. Gesamtgewicht 3,10 t
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte

Sonderausstattung

- Anhängelast 2500 kg
- Dachreling (Aluminium eloxiert)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Sport-Pedalerie Aluminium gebürstet
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Akustik-Paket
- Heckleuchten LED
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Ablagenetz an Vordersitzlehne rechts
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System, beheizt)
- Lenkrad beheizbar
- Anhängerkupplung: Kugelkopf abnehmbar
- Easy-Pack-Paket
- Fußmatten Velours
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank Komfort
- Style-Plus-Paket
- Schiebetür links elektrisch
- Einstiegsleisten mit Schriftzug Mercedes-Benz (beleuchtet)
- Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Sitztiefenverstellung
- Ablagenetz an Fondsitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung (64 Farben) Cockpit
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Bremssattel mit Schriftzug (Mercedes-Benz)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Sport-Fahrwerk
- Winter-Paket
- Schiebetür rechts elektrisch
- Multibeam LED inkl. Fernlichtassistent Plus
- Heckscheibe aufstellbar
- Ablagenetz an Vordersitzlehne links
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
- Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MERCEDES-BENZ AG
W1WJE2574D085276
3 100 kg
595 kg
1595 kg
1595 kg

CarOnSale

CarOnSale


OK
RES/
SET+
CANCEL
SET−
LIM






Geschwindigkeit begrenzt! Aus: hier tippen
210









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer, Riss/Bruch)