CarOnSale

Renault Scenic II Expression Komfort

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2006	287.976km	106 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Scenic II Expression Komfort	KATEGORIE Van
FIN VF1JMSE0635492280	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 287.976km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 106 PS (78 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 120.009km	LETZTER SERVICE AM 07/2008	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	280 µm ⚠
Seitenteil hinten links	480 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	1200 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Vibrieren;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bestehender Hagelschaden;
Raucherfahrzeug;
Flugrost;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 1-K-Klebeset - SP-Kit
- Ausstattungs-Niveau E2 (siehe Typenschild B-Säule)
- Außentemperaturanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Original Fahrzeug Farbe: PLATINGRAU
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Verglasung getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Parkbremse elektrisch
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn rechts, Lehne klappbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Confort-Paket
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Reifen 195/65 R15 ..H
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Türgriffe außen Wagenfarbe

Sonderausstattung

- Audiosystem: 4x15 Watt mit CD-Player
- Getriebe 6-Gang
- Variomodul
- Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-/C-Säule)
- Metallic-Lackierung
- Getriebe 6-Gang
- Motor 1,5 Ltr. - 78 kW dCi Diesel KAT (K9K-764)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















287976 - K
06 K










RENAULT
VF1JMSE0635492280

CarOnSale
















RENAULT
EG-UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG




RENAULT
Typenschein
RENAULT S. A. S.
BILLANCOURT / SEINE, FRANKREICH









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Delle, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Fahrertür (Delle, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Fahrertür (Delle, Anderer Schaden): Abdeckung fehlt



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)




- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost)




- Türe hinten rechts (Delle, Rost)




- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (links) (Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Rost)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Kratzer)