CarOnSale

Volkswagen Golf Trendline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



10/2004	177.665km	LEISTUNG 75 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Golf Trendline [DE - LimS3 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]	KATEGORIE Limousine
FIN WVWZZZ1KZ5W098576	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 177.665km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 75 PS (55 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 68.533km	LETZTER SERVICE AM 11/2016	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2004	FARBE Grün	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 163g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	255 µm ⚠
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	155 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	160 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Andere: Auffälligkeit/Defekt;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fensterheber Fahrertür defekt

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Raucherfahrzeug; Tiergeruch;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 2-türig
- Leseleuchten vorn
- Original Fahrzeug Farbe: sagegreen metallic
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Klimaanlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe 5-Gang
- Außenspiegel asphärisch, links
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Rücksitzlehne geteilt
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Zentralverriegelung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Außenspiegel lackiert
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektrisch vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Lautsprecher (6)
- Türlautsprecher vorn
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 8 Lautsprecher)
- Raucher-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1-2001/116-0242
WVWZZZ1KZ5W098576
1740 kg
2740 kg
1- 0940 kg
2- 0870 kg
Typ 1K
Ihre nächsten Service-Termine



CarOnSale










19.10.2004
0603
72100C 2
01
0200
WVWZZZ1KZ5W098576
3
1K
GOLF
VOLKSWAGEN-VW
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
EURO 4
BENZIN
0001
0482
1390
LÄNGE BIS 4304, HOCH BIS 1505 U. LEERGEW. BIS 1394 JE NACH
AUSR. GESAMTGEW. +50 U. ACHSLAST H. + 40 B. ANH. BETRIEB. Z
U 15.1/15.2 A. 6JX15, ET 47 ODER 6.5 JX15, ET 50.ZU 15.1/15
Z. AUCH GEN. 205/55R16 91 Q M+S A. 6JX16, ET 50. ANH. KUPP
LUNG E1-00-1345 FALLS WERKSEITIG MONTIERT: ANH. LAST 1200
BIS 8 PROZ. STEIG.
2
1
55/5000
4304
1759
1470
1229
165
1740
1740
940
870
940
870
83
74
1000
610
5
195/65R15 91T
195/65R15 91T
GmbV
GK537731

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Verformung)



- Motorhaube (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)