
CarOnSale

Smart cabrio Pure

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 33*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2002	130.419km	54 PS	Benzin	Automatikgetriebe	8

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG cabrio Pure	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN WME01MC012H002290	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 130.419km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 54 PS (40 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 599 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2002	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 8
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung


- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Blinkleuchten seitlich
- Getriebe 6-Gang - sequentiell (Softtip)
- Karosserie: 2-türig
- Reifen vorn/hinten: 145/65 R15 ..T / 175/55 R15 ..T
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: TRIDION-SICHERHEITSZELLE SCHWARZ
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle
- Heckteil und Radlauf Wagenfarbe
- Motor 0,6 Ltr. - 40 kW Turbo KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 3
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Außenspiegel rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Grundfarbe Grau
- Radiovorbereitung
- Tridion-Sicherheitszelle Anthrazit (Farbcode EB1)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 3

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























27.03.2002 8773 38380000-
01 0100
WME01MC01HR02290 2
MC 01
SMART
MCC (CH)
PERSONENKRAFTWAGEN
OFFEN
EURO 3;SI
Benzin
0001 0445 599
145/65R15 72T
175/55R15 77T
WEISS
FRÜHER ALTERNATIV-BEREIFUNG VORNE:135/70R15 71T*ZU 15.1-15.3:A.FELGE 4JX15H2,ET27.*ZU 15.1-15.3:A.FELGE 5.5JX15H22/ET1*ZU 15.1-15.3:A.GEN.135/70R15 70Q M+S;A.FELGE 5.5JX15 H2/ET20,5 U.*ZU 15.1-15.3:175/55R15 77Q M+S;A.FELGE 5 FJX15H2/ET18.*ZU 15.1-15.3:A.FELGE 3.5JX15H2,ET28,5 OD 4JX15H2,ET27***


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht, Blind)



- Dach (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Dach (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)




- Dach (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Dach (Riss/Bruch, Spaltmaße ungenau, Verformung)



- Rückscheibe (Riss/Bruch, Undicht)



- Rückscheibe (Riss/Bruch, Undicht)



- Rückscheibe (Riss/Bruch, Undicht)