CarOnSale

Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2017	334.057km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TDI EU6, Avant design, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF42JA034087	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 334.057km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 241.360km	LETZTER SERVICE AM 09/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 115g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	155 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm ⚠
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Bremsassistent
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Licht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Konzept
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Original Fahrzeug Farbe: Brillantschwarz



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Sitzheizung vorn
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Außenspiegel schwarz
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Optik-Paket schwarz Audi exclusive
- Schwellerleisten Sport-Design
- Dachreling
- Schwellerleisten schwarz
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Ambiente-Beleuchtung
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Exterieur-Paket S line Black
- Licht- und Regensensor
- Radioempfang digital (DAB)
- Exterieur-Paket S line
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Scheinwerfer LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Licht-Paket
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Farbdisplay (7,0 Zoll)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














670 km









WAUZZZF42JA034087

CarOnSale


14:42




AUDI

26.10.2017 0588 BFU00615 0
M1 AC
WAUZZZF421A034087 1
AUDI
B8
A2DEUAF1
FD7FD7CK006P8W08S57MMEM1
A4 AVANT
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. B Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;W;P;/C;/ M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1968
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3845KG*WW.AHK LT.EGTG*
4726-4851 1842
1393-1457 1600
80
115 2145 2145
1100 1150
1100 1150
73 2375 69
1700 750 5
205/60 R16 92W
205/60 R16 92W
Schwarz 9
e1*2001/116*0430*50
18.05.2017 K EU921519



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Umweltrückstände



- Dach (Anderer Schaden): Umweltrückstände



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)