CarOnSale

Skoda Octavia Joy

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2016	341.464km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Joy [DE - Kb5 2.0 TDI DPF EU6, Joy Green tec, 2015 - 2017]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJJ7NE4H0024604	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 341.464km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2016	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachantenne
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (4-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Leseleuchte
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Mittelkonsole
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Servolenkung
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Textilfussmatten
- Türen mit Warnleuchte
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wendematte Gepäckraum
- Zentralverriegelung
- Gurtstraffer hinten
- Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Maxi-DOT Display
- Gurtstraffer
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: MODRA DENIM/DENIM BLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Licht- und Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckleuchten LED
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Metallic-Lackierung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED
- Kurvenlicht
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Laderaumboden variabel
- Wendematte Gepäckraum
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Leuchtweitenregelung
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















TMBJJ7NE4H0024604

CarOnSale














07.07.2016 8004 ANL00193 3
M1 AC 5
TMBJJ7NE4H0024604
SKODA
5E
ACCRMBX0
NFMGFM62Q025STVLN657
OCTAVIA
SKODA (CZ)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 01968
7.2/8.2:+48 B.ANHÄNGRBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:3524KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK L
T.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 07.07.2016*
02 01 0110/04000 216
04659-04781 1814--
1455-1495 01354--
- 00075 -
0106 001924 1924
01000 00970 -
01000 00970 -
68 02375 70
01600 0670 5 -
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
- -
- 5
e11*2007/46*0243*17
14.04.2016 K= ES235288
-



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)