CarOnSale

Mercedes-Benz C 200

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	136.836km	184 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 200 [DE - Kb5 C 200 EU6d-T, Avantgarde, (Facelift) 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2052771F770399	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 136.836km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.497 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.246km	LETZTER SERVICE AM 01/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 164g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	40 µm ⚠	Beifahrertür	50 µm
Kotflügel vorne links	45 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	40 µm ⚠
Türe hinten links	40 µm ⚠	Türe hinten rechts	40 µm ⚠
Seitenteil hinten links	120 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	120 µm ⚠
Motorhaube	35 µm ⚠	Heckklappe	60 µm
Dach	100 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Elektromotor 10 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Feststellbremse elektrisch
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Modellpflege mit Code
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (Radio/CD-Player)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Innenhimmel Stoff
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad (Leder)
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 1,5 Ltr. - 135 kW)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- KeyFree-Startsystem
- Aktive Motorhaube
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Reiserechner
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Dachreling (Aluminium)
- Original Fahrzeug Farbe: CAVANSITBLAU

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Ausstattungs-Paket: Business Plus
- Avantgarde Interieur
- Feuerlöscher
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Licht-Paket Advanced
- Metallic-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Spiegel-Paket
- Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole)
- Getränkehalter vorn
- Komfort-Paket
- Sitz-Komfort-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED High Performance
- Heckleuchten LED
- Infotainment-Paket Advanced
- Smartphone integriert
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Media-Display
- Kraftstofftank: vergrößert
- Innenraumlicht-Paket
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel Stoff
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Kartentasche an Vordersitze
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Scheinwerfer LED High Performance
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Heckleuchten LED
- Park-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2052771F770399
2155 kg
4025 kg
1- 965 kg
2- 1225 kg
Made in Germany

CarOnSale

CarOnSale

Hinten



















Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
EX761412


Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigestellten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer HB-1-07-0012-63 durchgeführt am 09.03.2026
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt
(10) Ergänzende Hinweise:
- Bremsscheibe vorn kurz vor Verschleißgrenze
- Bremsbelag vorn kurz vor Verschleißgrenze
(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: Tim Joshua Zietelmann
Messwerte:
Bremswerte
Achse
Funktionswerte
Mess- und Funktionswerte der Bremse
Anteil (%)
Prüfkraft
Größenunterschied
Berufung
Typ
Belastung
Links
Rechts
Berechnung (EUR)
Untersuchungsentgelt Netto
93,19
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstattbesuch)
10,00
MwSt 19%
19,81
Gesamtbetrag Brutto
122,80
Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden

21.06.2018
M1
HU3000238
WDD2052771F770399
MERCEDES-BENZ
204 K
R277T0
C2AA052A
C 200
DAIMLER (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6,WLTP,AG,P/CI, M, N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
36AG
1497
BLAU
31.05.2018
GE597450
P.4: 5800-6100*F.1/F.2:+70 B.ANH.BETR.*7 2/8.2:+100 B.ANH.BE
TR.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.S.AENDVO.Z.R.4U
SN.VO.Z STVO AUSGESTATTET.*KORR.NEFZ-CO2/W 147*ZU P.2/P.4: 8.
00 KW/30MIN;HÖCHSTLEISTUNG: 10.00 KW***


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)