CarOnSale

BMW xDrive 30 d M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2021	21.915km	286 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBAUZ95050N120638	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 21.915km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 21.915km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer, Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Felgen verkratzt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	175 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	220 µm ⚠	Türe hinten rechts	230 µm ⚠
Seitenteil hinten links	205 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	235 µm ⚠
Dach	215 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Laut Einlieferer : 12 V Batterie defekt;
Batterie	• Andere: Laut Einlieferer : 12 V Batterie Defekt;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Check-Control-System
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Multifunktion für Lenkrad
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services

- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- WLAN-Hotspot
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Adaptives Kurvenlicht
- Alarmanlage
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel heizbar
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- BMW Display-Key
- BMW Live Cockpit ConnectedDrive
- BMW Live Cockpit Professional
- Bedienelemente galvanisiert
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Business-Paket Professional
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Head-up-Display
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Instrumententafel Sensatec
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket
- Parkassistent-Paket Plus
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rückfahrkamera
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Scheinwerfer Laserlicht
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca mit Kontraststeppung M
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Standheizung
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Garagentoröffner
- Verglasung Akustikglas
- Winterfreude-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WBAUZ95050N120638




STOLZ WIE



AIRBAG

RES
CANCEL
LIM










22.0
AUTO
OFF




Service Historie
OK Service:
Am 30.09.2024, bei 15712 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 15.02.2024, bei 12518 km
Service Partner: BMW 25784
OK Service:
Am 29.10.2021, bei 11 km
Service Partner: BMW 48875
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt


BMW





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Kratzer)