CarOnSale

Mercedes-Benz C 180 d

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 12*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2020	185.945km	122 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 180 d	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2052001G042551	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 185.945km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.597 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.663km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 136g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**115 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**90 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**110 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**90 µm**
Dach	**100 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Aktive Motorhaube
- Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Fußmatten Velours
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Klavierlack-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW CDI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Getriebe 6-Gang
- Heckleuchten LED
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Rußpartikelfilter
- SE-Paket
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Tempomat
- Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Feststellbremse elektrisch
- Gurtstraffer
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Knieairbag Fahrerseite
- Kraftstofftank: vergrößert
- Lenkrad (Leder)
- Modellpflege mit Code
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Standard Interieur
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

- Advantage-Paket
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Media-Display
- Rückfahrkamera
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Park-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Konnektivität-Paket
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















MERCEDES-BENZ AG
W1K2052001G042551
2195 kg
4065 kg
1- 1015 kg
2- 1215 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale











Hinten





Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0565706


A6	Aufbau	Kombilimousine			
R	Farbe	Schwarz	416	Beg.Paket	weiß
G	Eigengewicht	1619 kg	01/02	Sitz-/Rahmenbez.	Sl-
F1	Techn. zul. Gesamtmasse	2195 kg	H	Hochdach	1 1013 kg
F2	Gesamtgewicht	2195 kg		Anhänge	2 1213 kg
A11	Nutzlast			Anhängen	3
A12	Stütz-/Sattellast	75/- kg			4
C1	Anhängelast gebr.	1800 kg	C2	ungebremst	750 kg
F3	Wohnmobil	6549/6			
P3	Antriebsart	Diesel			
T	Höchstgeschw.	201 km/h	P1	Hubraum	1597 ccm
P5	Leistung	90 kW	P4	bei Drehzahl	4600 min-1
D	Leistung/Gewicht		A36	Leistung Elektromotor	
U1	Standgeräusch	84 dBA	U2	bei Drehzahl	3450 min-1
V9	Abgasklasse/-einstufung nach	Euro 6(6b)/2018/1832AP			



A20 Anzahl der Verzichtserklärungen: 0

A21 Anlage

Die/Die Übereinstimmungsbescheinigung

ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Nach Vornahme der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung ist hier keine Eintragung angefertigt, ist die Zulassung aufhebt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Leisten haben Korrosionsschäden



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Türe hinten links (Steinschlag)



- Dach (Steinschlag)



- Seitenteil hinten links (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)