CarOnSale

Skoda Fabia

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2009	135.417km	86 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fabia	KATEGORIE Kombi
FIN TMBGC25J9A3041505	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 135.417km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 103.305km	LETZTER SERVICE AM 08/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2009	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 154g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm Reifen porös
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Schleifen; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;
Klimaanlage	● Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Ambiente
- Audiosystem Dance (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromrand
- Multifunktionsanzeige
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrerseite
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Alu seidenglänzend
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Radiovorbereitung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türen mit Warnleuchte
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Airbag Beifahrerseite
- 4 Lautsprecher zusätzlich
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Raucher-Paket
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambiente
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

Sonderausstattung

- Ablage-Paket Plus
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Innenraumleuchte hinten
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Nebelscheinwerfer integriert
- Mittelarmlehne vorn
- Brillenfach
- Perleffekt-Lackierung
- Ablagefach Türverkleidung hinten
- Frontscheibe getönt (mit Bandfilter oben)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ŠKODA AUTO a.s.
TMBGC25J9A3041505
1590 kg
2590 kg
920 kg
840 kg
450 kg
BXW


CarOnSale

CarOnSale







CarOnSale



laje o vozidle
545204 FABIA COMBI AMB
LVE 9910 EJ 63kW BXW


Servisní doklad
1 Jahr Mobilitätsgarantie
1200946



Servisní doklad
1 Jahr Mobilitätsgarantie
1352138



2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2/3.548.360


2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
2/3.383.062






ŠKODA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY





DEKRA
HU
AUG 2024

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)