CarOnSale

Renault Kangoo Rapid Maxi Extra

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



10/2019	90.936km	LEISTUNG 95 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kangoo Rapid Maxi Extra [DE - Ka4 1.5 BLUE dCi 95 FAP EU6d-T, Maxi Extra, (Facelift) 2019 - 2021]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN VF1WF000464153781	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 90.936km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 95 PS (70 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.461 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	1480 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Laut Verkäufer: 2 Schlüssel

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie
- Antriebsart: Frontantrieb
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control
- Gurtstraffer
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Radstand 3081 mm
- Schaltpunktanzeige
- Seitenschutzleisten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wegfahrsperre
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Airbag Fahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Modellpflege
- Reserverad in Fahrbereifung
- Scheibenbremse hinten
- Servolenkung
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Getriebe 6-Gang
- Kopfstützen verstellbar
- Motor 1,5 Ltr. - 70 kW BLUE dCi Diesel FAP
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenaufprallschutz
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Triebwerkunterschutz
- Elektron. Traktionskontrolle (Extended Grip-Control)

Sonderausstattung


- Airbag Beifahrerseite
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Laderaumtrennwand (fest)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Holzboden Laderaum
- Radzierkappen
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Beifahrerdoppelsitz
- Klimaanlage
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos

























CarOnSale


Renault KANGOO


RENAULT
EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE N1




2.10.2019 3333 BLL00008
BB
WF1WF00046153781 2
RENAULT
KANGOO
RENAULT (F)
fan
Diesel
1002 36CH 1461
WW.AHK LT. EGTG*
FN948419


TÜVNORD
JAN. 2028
TÜV NORD Mobilität
Landkreis Marburg
Der Landrat
Bürger-Service / Verkehr
KFZ-Zulassungsbehörde


Landkreis Marburg
Der Landrat
Bürger-Service / Verkehr
KFZ-Zulassungsbehörde


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller rechts (Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)